


PIIRUSTUSMERKKIEN SELITYKSET:



= Tuuletusviemärin kuvaus ja kuntoluokka




= Jätevesiviemärin kuvaus, kuvattu osuus ja kuntoluokka



= Sadevesiviemärin kuvaus, kuvattu osuus ja kuntoluokka



= Läpivalaisukuvaus



300
 600
 900
 1200
 1500

JVTK1
 JVTK2



VIEMÄRIPUTKI ON HALKI
 PUTKEN YLÄPINNASTA



spöteän
 pöytälammi
 kengittä
 I k. 9
 piste

RTG
 LP8
 43

10
 8
 8
 8




ARKISTOKPL.

LITE 3: VAURIO- JA TUTKIMUSKARTTA
 LVV-JARJESTELMÄT
 KÄPYLÄN PK, UNTAMONTIE 2
 2.KERROS

Käpylän kansakoulu
 II-kerros, Lämpöj.

1-0718



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ARKISTOKPL.

LIITE 4: VAURO- JA TUTKIMUSKARTTA
 LUVUJÄRJESTELMÄT
 KÄPYLÄN PK, UNTAMONTIE 2
 3. KERROS


Käpylän kansakoulu
 III-kerros. Lämpöj.

1-0719

TUULETUSVIEMÄRI ON
POIKKI ULLAKOLLA!

TUULETUSVIEMÄRI ON
POIKKI ULLAKOLLA!

TP4
KL4



ARKISTOKPL.

LITTE 5: VAURIO- JA TUTKIMUSKARTTA
 LVV-JÄRJESTELMÄT
 KÄPYLÄN PK, UNTAMONTIE 2
 4.KERROS

Käpylän kansakoulu
 IV-kerros. Lämpöj.

1-0720